ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ СТРЕЛОЧНЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одношкальный двухстрелочный прибор предназначен для использования в офисе, ресторане, холле гостиницы, саду, классной комнате, лаборатории, магазине, дома, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, ^{0}C	0…+40
Точность при измерении температуры, ^{0}C	±1 в диапазоне +5…+35^{0}C
Измеряемая относительная влажность, %	0…100
Точность при измерении влажности, %	3% в диапазоне 40…70%, 5…+35^{0}C
Габаритные размеры	Ø75x29,3 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не устанавливайте прибор рядом с вентиляционными отверстиями или кондиционерами.
- Не используйте растворители для чистки корпуса прибора.
- Устанавливайте прибор в месте, где удобно считывание показаний и есть циркуляция воздуха.

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ СТРЕЛОЧНЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одношкальный двухстрелочный прибор предназначен для использования в офисе, ресторане, холле гостиницы, саду, классной комнате, лаборатории, магазине, дома, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, ^{0}C	0…+40
Точность при измерении температуры, ^{0}C	±1 в диапазоне +5…+35^{0}C
Измеряемая относительная влажность, %	0…100
Точность при измерении влажности, %	3% в диапазоне 40…70%, 5…+35^{0}C
Габаритные размеры	Ø75x29,3 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не устанавливайте прибор рядом с вентиляционными отверстиями или кондиционерами.
- Не используйте растворители для чистки корпуса прибора.
- Устанавливайте прибор в месте, где удобно считывание показаний и есть циркуляция воздуха.

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ СТРЕЛОЧНЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одношкальный двухстрелочный прибор предназначен для использования в офисе, ресторане, холле гостиницы, саду, классной комнате, лаборатории, магазине, дома, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, ^{0}C	0…+40
Точность при измерении температуры, ^{0}C	±1 в диапазоне +5…+35^{0}C
Измеряемая относительная влажность, %	0…100
Точность при измерении влажности, %	3% в диапазоне 40…70%, 5…+35^{0}C
Габаритные размеры	Ø75x29,3 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не устанавливайте прибор рядом с вентиляционными отверстиями или кондиционерами.
- Не используйте растворители для чистки корпуса прибора.
- Устанавливайте прибор в месте, где удобно считывание показаний и есть циркуляция воздуха.

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ СТРЕЛОЧНЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одношкальный двухстрелочный прибор предназначен для использования в офисе, ресторане, холле гостиницы, саду, классной комнате, лаборатории, магазине, дома, и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, ^{0}C	0…+40
Точность при измерении температуры, ^{0}C	±1 в диапазоне +5…+35^{0}C
Измеряемая относительная влажность, %	0…100
Точность при измерении влажности, %	3% в диапазоне 40…70%, 5…+35^{0}C
Габаритные размеры	Ø75x29,3 мм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не устанавливайте прибор рядом с вентиляционными отверстиями или кондиционерами.
- Не используйте растворители для чистки корпуса прибора.
- Устанавливайте прибор в месте, где удобно считывание показаний и есть циркуляция воздуха.