

# Термопары для цифровых измерителей температуры APPA и CENTER




**B213B**



**B218**


Наименование термодатчика	Тип термопары	Время установления с	Назначение термодатчика	Диапазон измеряемых температур
B213B	K	2	Измерение $t^{\circ}$ газов	0...+750
B218	K	3	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400



**HP-402A-M11**



**HP-403A-M12**



**HP-404A-M13**




**HP-404A-T23**

Наименование термодатчика	Тип термопары	Время установления с	Назначение термодатчика	Диапазон измеряемых температур
HP-402A-B21	K	3	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+250
HP-402A-M11	K	3	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400
HP-402A-M13	K	2	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400
HP-403A-M12	K	3	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400
HP-403A-M13	K	2	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400
HP-404A-M12	K	3	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400
HP-404A-M13	K	2	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+400
HP-404A-T23	K	2	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+250




**HP-502A-M13**


Наименование термодатчика	Тип термопары	Время установления с	Назначение термодатчика	Диапазон измеряемых температур
HP-502A-M12	K	3	Измерение $t^{\circ}$ жидкостей, гелей, продуктов питания	-50...+350
HP-502A-M13	K	3	Измерение $t^{\circ}$ жидкостей, гелей, продуктов питания	-50...+600



**HP-602A-M11**



**HP-603B-C11**



**HP-604C-M13**

Наименование термодатчика	Тип термопары	Время установления с	Назначение термодатчика	Диапазон измеряемых температур
HP-602A-M11	K	3	Измерение $t^{\circ}$ газов	-196...+600
HP-602B-C11	K	2	Измерение $t^{\circ}$ сыпучих веществ	-196...+600
HP-602B-C12	K	2	Измерение $t^{\circ}$ газов	-196...+600
HP-602C-M13	K	2	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+250
HP-603B-C11	K	2	Измерение $t^{\circ}$ сыпучих веществ	-196...+600
HP-603C-T13	K	2	Измерение $t^{\circ}$ сыпучих веществ	-196...+250
HP-604C-M13	K	2	Измерение $t^{\circ}$ поверхности	0...+250