

Термометр с вращающейся показывающей частью AR9214.



Особенности:

- Температура -50...+300 °С;
- Угол поворота 0...180°;
- Автоматическое включение при установке датчика в рабочее положение;
- Фиксация датчика в 4-х положениях;
- Запоминание max / min значений с момента включения;
- Запоминание 10 значений;
- Удержание показаний;
- 2 уставки со звуковой сигнализацией;
- Автоматическое отключение через 60 мин;
- Индикатор зарядки батарейки;
- Ремешок.

Основные технические характеристики:

Диапазон измерения	Точность	Разрешение
-30...+250 °С.	± 1 °С	0,1 °С
-50...-30 °С; +250...+300 °С.	≥ 2 °С	1 °С