

# **Карманный пирометр**

## **ARI-101**

### **Инструкция по эксплуатации**

#### **ОСОБЕННОСТИ:**

- Компактный и легкий в использовании прибор
- Лазерный целеуказатель
- Выбор единиц измерения (Футы/Метры)
- Большой, хорошо читаемый ЖК-дисплей
- Подсветка ЖК-дисплея
- Дистанция до пятна измерения рассчитывается по формуле 5:1  
(1 ед. пятна измерения на 5 ед. расстояния)
- Автоотключение

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Диапазон температур:	-20...330°C (0...626°F)
Точность:	±2°C (2 %) в диапазоне 0...180°C ±4°C в диапазоне -20...0°C ±3°C в диапазоне 180...330°C
Коэффициент излучения:	0,95
Оптическое разрешение:	5:1 (отношение расстояния к размеру пятна измерения)
Время отклика:	0,5 сек.
Температура окружающей среды:	0...50°C
Влажность окружающей среды:	30...90%
Питание:	Батарейка 12В
Размеры (Д-Ш-Т):	114x65x45мм

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Инфракрасный термометр (пиromетр) **ARI-101** предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности. Компактный, надежный и легкий в использовании. Достаточно прицелиться и нажать на кнопку, чтобы узнать температуру какой-либо поверхности меньше чем за секунду. Прибор производит безопасное измерение температуры горячих, опасных или труднодоступных объектов без контакта.

Прибор идеален для бытового использования. С его помощью вы можете замерять температуру таких приборов как: холодильник, посудомоечная машина, морозильник, печи различного назначения.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:



## ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Нажмите кнопку **MEASURE ON** для включения, затем нажмите кнопку **LASER** и направьте лазерную указку на объект.
2. Отпустите кнопку. Показания замеренной температуры высветятся на дисплее примерно на 7 сек.

3. В темное время суток или при недостаточной видимости вы можете использовать кнопку **LIGHT** для подсветки дисплея.

4. Используйте кнопку **°C/°F** для переключения единиц измерения температуры.

5. Если не производить не каких действий, пиrometer отключится автоматически через 3 сек.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не направляйте лазерный целеуказатель в глаза.
- Не рекомендуется измерять пирометром температуру человека
- Избегайте воздействия на прибор статического электричества, а также электромагнитных полей от сварочной дуги и источников тепла;
- Не подвергайте прибор температурным ударам (после больших или

внезапных перепадов температуры следует подождать 30 минут для стабилизации прибора перед дальнейшим использованием);

- Не оставляйте прибор на горячих предметах или около них.
- Блестящие или сильно отражающие поверхности могут давать неправильные показания. Чтобы избежать этого такую поверхность следует покрыть маскирующей пленкой или одноцветной краской.
- Прибор не может производить измерения сквозь прозрачные поверхности, такие как стекло или пластик. В этом случае будет измерена температура поверхности этих материалов.
- Пар, пыль, дым или другие частицы влияют на точность измерений, создавая помехи оптическим элементам прибора.