

AR813

Люксметр AR-813

предназначен для измерения освещенности

Особенности:

- Сигнализация о превышении диапазона измерения освещенности
- Функция удержания показаний
- Индикатор уровня зарядки батареи
- Автоматическое отключение

Встроенный датчик

Основные технические характеристики:



| Параметры | Значение |
|--------------------|----------------------------|
| Диапазон измерения | 1 ... 100'000 люкс |
| Точность | 4% от диапазона \pm 0,5% |
| Разрешение | 0,01...1 люкс |
| Габаритные размеры | 166x64x30,5 мм |
| Питание | батарейка 9 В |