


# РИС-101М, РИС-101МИ

## ДАТЧИКИ-ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ



ОКП 42 1874

ТУ 4218-011-42334258-02

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики-индикаторы уровня РИС-101М, РИС-101МИ предназначены для непрерывного визуального контроля, выдачи токового сигнала, пропорционального уровню жидких и твердых (сыпучих) сред и сигнализации уровня контролируемой среды в двух или четырех заданных точках.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Индикаторы соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Индикаторы устойчивы к воздействию климатических факторов внешней среды:

температура окружающего воздуха, °С:

для первичного преобразователя -50...+60

для передающего преобразователя -30...+60

-50...+60

для передающего преобразователя -10...+50

с цифровым индикатором -10...+50

относительная влажность воздуха 95±3 (без

конденсации влаги) при температуре 35°C, % 95±3 (без

конденсации влаги)

атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84–106,7

(630–800)

По стойкости к механическим воздействиям индикаторы относятся к виброустойчивому и вибродальному исполнению группы N3 по ГОСТ 12997:

диапазон частот вибрации, Гц 5–80

ускорение, м/с<sup>2</sup> 9,8

Степень защиты от воздействия пыли и воды индикаторов IP54 по ГОСТ 14254.

Первичные преобразователи индикаторов

взрывозащищенного исполнения имеют маркировку взрывозащиты "0ExiaIIC6" в комплекте РИС 101МИ" по ГОСТ 12.2.020-76, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут размещаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 действующих ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Передающие преобразователи индикаторов взрывозащищенного исполнения имеют маркировку взрывозащиты [Exia]IIC в комплекте РИС 101МИ", искробезопасные выходные цепи уровня "ia" по ГОСТ Р 51330.10-99 и предназначены для установки вне взрывоопасных зон.

Показывающий прибор индикаторов взрывозащищенного исполнения предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

По способу защиты человека от поражения электрическим током индикаторы относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

Индикаторы соответствуют требованиям

ТУ 4218-011-42334258-02.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Условное обозначение, конструктивное исполнение, длина погружаемой части чувствительного элемента, параметры контролируемой среды указаны в таблице.

**Аналоговый токовый сигнал, мА** 0–5; 0–20; 4–20 (по заказу)

**Релейный сигнал** (переключающий контакт):

число уставок 2; 4

коммутируемая нагрузка:

ток, А 0,06–0,3

напряжения, В (пост. ток)	1,2–220
ток, А	0,01–0,3
напряжения, В (перем. ток)	1,2–150
<b>Цифровой индикатор:</b>	
число разрядов	3
дискретность, %	0,1
<b>Дифференциал срабатывания, %</b>	<b>2,5</b>
<b>Погрешность контроля</b> уровня по шкале показывающего прибора, цифровому индикатору и по токовому выходному сигналу, % от диапазона измерения	$\pm 1,5$
измерения уровня при дифференциале срабатывания не менее 1,5% от диапазона измерения уровня	$\pm 2,5$
<b>Напряжение питания, В</b>	
для РИС101М, РИС101МИ	220 +22/-33
частота переменного тока, Гц	50 $\pm 1$
для РИС101МПТ1 (постоянный ток)	70+5/-6
для РИС101МПТ2	100 $\pm 10$
для РИС101МПА (постоянный ток)	12+3/-1 или 24+4/-2
<b>Потребляемая мощность В·А, не более</b>	<b>10</b>
для РИС101МП не более	3
<b>Искробезопасная электрическая цепь:</b>	
напряжение, В, не более	24
ток, мА, не более	120
<b>Масса, кг, не более:</b>	
передающего преобразователя	2,5
первичного преобразователя (в зависимости от исполнения)	0,9–14
показывающего прибора	0,7
<b>Гарантийный срок эксплуатации</b> – 1,5 года со дня ввода индикаторов в эксплуатацию.	

## КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Индикаторы состоят из первичного преобразователя с чувствительным элементом, передающего преобразователя и показывающего прибора (амперметра М42301.34 с током полного отклонения 5 мА и шкалой 0–100%), поставляемого по требованию заказчика.

Индикаторы РИС101МП предназначены для работы от источника питания постоянного тока.

Индикаторы РИС101МЦ, РИС101МЦИ, РИС101МПАЦИ обеспечивают цифровую индикацию уровня в %.

Индикаторы РИС101МУ2, РИС101МУ4, РИС101МУ2И, РИС101МУ4И обеспечивают 2-х уровневую или 4-х уровневую сигнализацию с релейными выходами.

Индикаторы РИС101МЦУ2, РИС101МЦУ4, РИС101МЦУ2И, РИС101МЦУ4И обеспечивают 2-х уровневую или 4-х уровневую сигнализацию с релейными выходами и цифровую индикацию.

На электронной плате расположены:

- регулировочные элементы установки нижнего уровня предела измерения "0", верхнего уровня предела измерения "диап.";

- регулировочные элементы установки уровней включения сигнализации "НУ", "НУ1" и "ВУ", "ВУ1", с помощью которых задаются точки срабатывания сигнализации в пределах диапазона измерения;

- светодиоды "НУ" и "ВУ", загордающиеся при включении соответствующей сигнализации;

- светодиод "СЕТЬ", который горит при поданном питании и нормальной работе первичного преобразователя или не горит при неисправности линии связи между первичным и передающим преобразователем или отказе первичного преобразователя;

- клещевые колодки для подключения внешних проводов или жил кабелей под винт.

Принцип действия индикатора основан на преобразовании изменения электрической емкости чувствительного элемента, вызванного изменением уровня контролируемой среды, в выходной сигнал постоянного тока и в цифровое значение на встроенным цифровом индикаторе.

Сигнализация уровня работает следующим образом:

- для варианта без релейных уставок индикатор ВУ включается при уровне контролируемой среды Н выше уровня, установленного регулировкой "ВУ", индикатор НУ включается при уровне Н ниже уровня, установленного регулировкой "НУ";

- для варианта с 2 релейными уставками (У2) индикатор ВУ и реле ВУ включаются при уровне Н выше уровня, установленного регулировкой "ВУ"; индикатор НУ и реле НУ включаются при уровне Н ниже уровня, установленного регулировкой "НУ".

Уровни срабатывания "НУ" и "ВУ" должны быть установлены по отношению к диапазону измерения следующим образом:

Но < НУ < ВУ < Нв

где Но – нулевой (нижний) измеряемый уровень

Нв – верхний измеряемый уровень


- для варианта с 4 релейными уставками (У4) уровни срабатывания "НУ", "ВУ", "НУ1", "ВУ1" должны быть установлены следующим образом

Но < НУ < НУ1 < ВУ1 < ВУ < Нв


Детали первичных преобразователей, соприкасающиеся с контролируемой средой, изготавливаются из материалов, которые по устойчивости к воздействию контролируемой среды равнозначны или не хуже стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, фторопласта 4 ГОСТ 10007-80, премикса ПСК-5 ТУ6-11-544.

Электрические схемы подключений датчиков-индикаторов представлены на рис. 5.


Условное обозначение первичного преобразователя	Конструктивное исполнение чувствительного элемента	Длина погружающейся части чувствительного элемента, L, м	Параметры контролируемой среды					
			Физическое состояние , электрические свойства	Температура, °C	Рабочее избыточное давление, Pраб, МПа	Относительная диэлектрическая проницаемость	Динамическая вязкость, Па · с, не более	Размер гранулы (куска) мм, не более
ПП-005	Стержневой неизолированный	0,93; 1,08; 1,68; 2,08; 2,58	Жидкая, неэлектропроводная	+250	2,5	2...10	1,0	-
ПП-005И				+100				
ПП-012	Пластичный	1,084; 1,684; 2,584	Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная	+250	2,5	2...10	1,0	5
ПП-012И				+100				
ПП-016	Стержневой неизолированный	0,58; 0,68; 0,88; 0,98	Сыпучая, неэлектропроводная	+100	2,5	2...10	-	5
ПП-016И				+100				
ПП-025	Стержневой изолированный	0,85; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5	Жидкая, электропроводная	+250	2,5	-	1,0	-
ПП-025И				+100				
ПП-064	Цилиндрический неизолированный	0,57; 0,67; 0,87; 0,97; 1,99; 3,3	Жидкая, неэлектропроводная	+250	2,5	2...10	1,5	-
ПП-064И				+100				
ПП-065	Цилиндрический неизолированный	0,85; 1,0	Жидкая, неэлектропроводная, в т.ч. сжиженные газы	+200	2,5	2...10	1,0	-
ПП-065И				+100				
ПП-066	Цилиндрический изолированный	0,58; 0,68; 0,88; 0,98	Жидкая, электропроводная	+250	2,5	-	1,5	-
ПП-066И				+100				
ПП-082	Трубчатый	0,5; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0	Жидкая, неэлектропроводная, в т.ч. сжиженные газы	+250	4,0	1,6...2,2	1,0	-
ПП-082И				+100				
ПП-092	Тросовый неизолированный	от 2,5 до 22 м через каждые 0,5 м 1,0; 1,6	Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная	+85	-	2...10	1,0	5
ПП-092И				+85				
ПП-094	Кабельный	3.0; 4,0; 6,0 10,0	Жидкая, электропроводная	+85	1,0	-	1,0	-
ПП-094И				+85				
ПП-095	Тросовый	2,5; 4,0; 6,0	Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная	+85	-	2...10	1,0	5
ПП-096	Тросовый изолированный	от 2,5 до 22 м через каждые 0,5 м 1,0; 1,6	Жидкая, сыпучая, электропроводная	+85	-	-	1,0	5
ПП-096И				+85				




а)




Масса от 1,1 до 1,5 кг

Доработка прокладки  
поз. 4 на объекте

Примечание:  
 1. Размер в скобках – исполнение для температуры контролируемой среды выше 100 °С.  
 2. Детали крепления в комплект поставки не входят.



б)



в)

Рис.1. Общий вид,  
габаритные и установочные  
размеры первичных  
преобразователей:

а – ПП-005, ПП-005И, ПП-025, ПП-025И;

б – ПП-012, ПП-012И; в –  
ПП-016, ПП-016И;

г – ПП-064 и ПП-064И –  
 $L_1=5\text{мм}$ ; ПП-066, ПП-066И,  
 $L_1=15\text{мм}$ ; д – ПП-065;

е – ПП-082, ПП-082И; ж –  
ПП-094, ПП-094И;

з – ПП-095; и – ПП-092, ПП-  
092И, ПП-096, ПП-096И;

1 – чувствительный элемент;


2 – корпус;

3 – кабель длиной 8 или 10 м;





4 – кабельный ввод;

Л – длина погружаемой части;

Н – рабочая зона.



г)



Доработка прокладки  
поз. 4 на объекте

отв. для подсое-  
динительных  
проводов, равные  
их диаметрам

$\varnothing 8$





Рис.2. Общий вид, габаритные и установочные размеры передающего преобразователя





Рис. 3. Габаритные и установочные размеры фланца монтажного

Фланец Ру4 МПа, Ду 50 мм  
с присоединительными размерами  
по ГОСТ 12815-80



## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- первичный преобразователь;
- передающий преобразователь;
- показывающий прибор (амперметр);
- плавкая вставка ВП1-0,25 – 2 шт.; руководство по эксплуатации – 1 экз. на 10 индикаторов, поставляемых в один адрес.




Рис. 5. Схема электрическая подключений датчика-индикатора уровня:  
а – РИС 101М, б – РИС 101МИ.

Примечания:

1. При неиспользовании токового выхода контакты 3 и 4 колодки X5 платы A1 соединить между собой.
2. При неиспользовании показывающего прибора контакты 1 и 2 колодки X5 платы A1 соединить между собой.
3. Колодка X1 платы A3 используется для вариантов двух- или четырехуровневой сигнализации с релейными выходами.

## ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать:

- обозначение типа датчика-индикатора РИС101М (питание от сети переменного тока) или РИС-101МП (питание от источника постоянного тока: Т1 – 70В; Т2 – 100В и А – 12/24В);
- условное обозначение чувствительного элемента по таблице (для исполнения первичного преобразователя ПП-065 дополнительно указать длину кабеля);
- наличие цифрового индикатора – Ц;
- наличие 2-х уровневой сигнализации с релейными выходами – У2 или 4-х уровневой сигнализации с релейными выходами – У4;
- искробезопасное исполнение – наличие буквы И;

- длину погружаемой части ЧЭ;
- диапазон изменения токового выходного сигнала;
  - наличие показывающего прибора – П;
  - обозначение технических условий.

Пример записи индикатора с первичным преобразователем ПП-025, с цифровой индикацией, четырехуровневой сигнализацией, искробезопасным исполнением, с длиной погружаемой части чувствительного элемента 1,0 м, выходным сигналом 4–20 мА и с показывающим прибором при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

РИС 101М-025ЦУ4И, 1,0; 4–20 мА; П