



Цифровой мультиметр M830B

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V:  $\pm 0.5\%$ , 1000V:  $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 200/750V:  $\pm 1.2\%$
- Постоянный ток: 200 $\mu$ /2m/20mA:  $\pm 1.0\%$ , 200mA:  $\pm 1.5\%$ , 10A:  $\pm 3\%$
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K $\Omega$ :  $\pm 0.8\%$ , 2M $\Omega$ :  $\pm 1.0\%$
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
- Диодный тест
- Питание 9В (типа «Крона»)
- Размер (65\*125\*28)мм.
- Вес (с батареей) 180г.
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки «1»



Цифровой мультиметр M832

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V:  $\pm 0.5\%$ , 1000V:  $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 200/750V:  $\pm 1.2\%$
- Постоянный ток: 2m/20mA:  $\pm 1.0\%$ , 200mA:  $\pm 1.5\%$ , 10A:  $\pm 3\%$
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K $\Omega$ :  $\pm 0.8\%$ , 2M $\Omega$ :  $\pm 1.0\%$
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
- Прозвонка соединений
- Генератор меандра: 60 Гц
- Диодный тест
- Питание 9В (типа «Крона»)
- Размер (65\*125\*28)мм.
- Вес (с батареей) 180г.
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки «1»

Цифровой мультиметр M838



- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V:  $\pm 0.5\%$ , 1000V:  $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 200/750V:  $\pm 1.2\%$
- Постоянный ток: 2m/20mA:  $\pm 1.0\%$ , 200mA:  $\pm 1.5\%$ , 10A:  $\pm 3\%$
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K $\Omega$ :  $\pm 0.8\%$ , 2M $\Omega$ :  $\pm 1.0\%$
- Температура: -20°C - 1370°C
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000
- Прозвонка соединений
- Диодный тест
- Питание 9В (типа «Крона»)
- Размер (65\*125\*28)мм.
- Вес (с батареей) 180г.
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки «1»