



МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР
И МАНОВАКУУММЕТР
ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
типов МТИ и ВТИ

ПАСПОРТ
3.9060.286 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Манометр, вакуумметр и мановакуумметр для точных измерений типов МТИ и ВТИ (в дальнейшем приборы) показывающие однострелочные с одновитковой трубчатой пружиной предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей, газов и паров, неагрессивных к материалам, указанным в п. 2.8.

По устойчивости к механическим воздействиям приборы изготавляются вибропрочными по группе исполнения L3 по ГОСТ 12997-84.

Степень защиты от проникновения твердых тел и воды соответствует степени защиты IP40 по ГОСТ 14254-80.

Приборы являются сейсмостойкими, выдерживают сейсмические нагрузки баллов на высоте установки более 20 м.

(заполняется для приборов, поставляемых на АС – цифры: 7, 8, 9 – в зависимости от заказа)

Приборы могут быть обезжириены, в этом случае в разделе "Свидетельство о приемке" имеется соответствующая запись.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Класс точности и верхнее значение диапазона показаний указаны на циферблате прибора и выбраны из приведенных в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование прибора | Модель | Единица давления | Верхнее значение диапазона показаний | | Класс точности |
|----------------------|--------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------|
| | | | избыточное давление | вакуумметрическое давление | |
| Манометр | 1218 | kPa (kgf/cm ²) | 60 (0,6) 100 (1) 160 (1,6) 250 (2,5) 400(4) | — | 0,6; 1 |
| | | | 600 (6) | — | 0,6; 1 |
| | 1216 | MPa (kgf/cm ²) | 1 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) | — | 0,6; 1 |
| | | | 4 (40) 6(60) 10 (100) | — | 0,6; 1 |
| | 1246 | | 16 (160) 25 (250) 40 (400) 60 (600) | — | 0,6; 1 |
| | 1232 | | | | |

| Наименование прибора | Модель | Единица давления | Верхнее значение диапазона показаний | | Класс точности |
|----------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | избыточное давление | вакуумметрическое давление | |
| Манометр | 1217 | MPa (kgf/cm ²) | 100 (1000) 160 (1600) | — | 1 |
| Мановакуумметр | 1218 | kPa (kgf/cm ²) | 60 (0,6) | 100 (1) | 1 |
| | | | 150 (1,5) 300 (3) | | |
| | 1216 | MPa (kgf/cm ²) | 500 (5) | | |
| | | | 0,9 (9) 1,5 (15) 2,4 (24) | 0,1 (1) | |
| Вакуумметр | 1218 | kPa (kgf/cm ²) | — | 60 (0,6); 100 (1) | 0,6; 1 |

2.2. Пределы допускаемой основной погрешности при температуре окружающего воздуха (23 ± 2) °C составляют:

- ± 0,6 % — для приборов класса точности 0,6;
- ± 1 % — для приборов класса точности 1.

Основная погрешность выражается в процентах от диапазона показаний.

2.3. Прибор вида климатического исполнения ____ 3** по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °C. Относительная влажность 95 % при 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги.

Примечание. При использовании прибора при температуре ниже 0 °C необходимо предварительно провести вакуумсушку.

2.4. Изменение показаний приборов (Δ , выраженное в процентах от диапазона показаний) от изменения температуры окружающего воздуха определяется по формуле:

$$\Delta = \pm 0,06 \Delta t$$

где

$\Delta t = |t_2 - t_1|$ — абсолютное значение разности температур;

t_1 — любое действительное значение температуры, указанное в п. 2.2;

t_2 — действительное значение температуры, указанное в п. 2.3;

0,06 — температурный коэффициент, %/°C.

2.5. Прибор снабжен корректором нуля.

Корректор нуля обеспечивает смещение стрелки не менее, чем на 4 и не более, чем на 8 % диапазона показаний.

При выпуске приборов из производства или ремонта корректор нуля должен обеспечивать смещение стрелки в каждую сторону от нулевой отметки не менее, чем на 2 и не более, чем на 4 % диапазона показаний.

2.6. Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой:
латунь марки ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70) и бронза марки БрОФ4-0,25 (ГОСТ 5017-74)
- для приборов с верхними значениями диапазона показаний до 100 кПа (1 kgf/cm^2) включительно;

латунь марки ЛС59-1 и марки ЛАНКМц-75-2-2,5-0,5-0,5 (ГОСТ 15527-70) для приборов с верхними значениями диапазона показаний от 160 кПа ($1,6 \text{ kgf/cm}^2$) до 10 МПа (100 kgf/cm^2) включительно;

латунь марки ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70) и сталь марки 50ХФА (ГОСТ 14959-79) - для приборов с верхними значениями диапазона показаний от 16 МПа (160 kgf/cm^2) до 160 МПа (1600 kgf/cm^2) включительно.

2.7. Габаритные размеры прибора $\varnothing 160 \times 205 \times 60 \text{ mm}$.

2.8. Масса прибора не более 1,8 kg.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность указана в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество | Примечание |
|----------------------|------------|--|
| Прибор | 1 шт. | |
| Ключ корректора нуля | 1 шт. | |
| Паспорт | 1 экз. | если иное количество не оговорено в заказ-наряде |

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Действие прибора основано на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией одновитковой трубчатой пружины, перемещение свободного конца которой передаточным механизмом преобразуется в угловое перемещение показывающей стрелки.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Приборы с верхними значениями диапазона показаний свыше 6 МПа (60 kgf/cm^2) следует монтировать так, чтобы они были обращены тыльной стороной к глухой стене. Безопасность эксплуатации прибора обеспечивается прочностью и герметичностью его чувствительного элемента.

Для обеспечения безопасности оператора рекомендуется устанавливать щиток из органического стекла или металлической сетки, перекрывающий лицевую поверхность прибора.

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Точность и надежность работы прибора могут быть обеспечены только при правильном монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

Установите в рабочем положении прибор так, чтобы все надписи и цифровые обозначения читались нормально, а плоскость шкалы совпадала с вертикальной.

Присоедините прибор к месту отбора давления при помощи его штуцера с наружной резьбой M20×1,5 в гнездо установки с помощью гаечного ключа 27.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения правильных показаний рекомендуется перед началом работы выдерживать прибор не менее 1 h при температуре, указанной в п. 2.2. настоящего паспорта, если перед этим прибор находился в помещении с другой температурой.

Резкое понижение или повышение давления во время работы **недопустимо**.

Установите прибор так, чтобы можно было периодически проверять нуль и, в случае необходимости, устанавливать его корректором нуля.

Диапазон измерения избыточного давления указан в табл. 3.

Таблица 3

| Модель | Верхнее значение диапазона показаний, MPa (kgf/cm ²) | Диапазон измерений в процентах от диапазона показаний | |
|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | | при постоянном давлении | при переменном давлении |
| 1216; 1218; 1246; | от 0,06 до 10 (от 0,6 до 100) | от 0 до 100 | от 0 до 88 |
| 1217 1232 | от 16 до 160 (от 160 до 1600) | от 0 до 75 | от 0 до 66 |

Диапазон измерений вакуумметрического давления равен диапазону показаний. При поверке приборов рабочими средами, создающими давление, должны быть: воздух, нейтральный газ – для приборов с верхним значением диапазона показаний до 400 кПа (4 kgf/cm²);

неагрессивная жидкость плотностью от 0,8 до 1,2 kgf/dm³ – для приборов с верхним значением диапазона показаний до 400 кПа (4 kgf/cm²).

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Приборы транспортируют в упакованном виде в закрытом транспорте.

При транспортировании на самолетах приборы должны находиться в закрытых герметизированных отсеках.

Приборы должны транспортироваться на боку или циферблатом вниз.

Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

Условия транспортирования:

для умеренного климата – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69;
для тропического климата – по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69;
для морских перевозок в трюмах – по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения приборов:

в транспортной упаковке – 2 по ГОСТ 15150-69;
без упаковки – 1 по ГОСТ 15150-69.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности сведены в табл. 4.

Таблица 4

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|---|---|
| 1. При отсутствии избыточного давления стрелка прибора не устанавливается против нулевой отметки | Смещение конца трубчатой пружины и пружины корректора нуля в результате остаточной деформации | Установить стрелку на нуль корректором нуля. Если стрелка не устанавливается на нуль, прибор подлежит отправке в ремонт |
| 2. Движение стрелки происходит с затиранием или скачкообразно | Засорение зубчатого зацепления | Прибор подлежит отправке в ремонт |

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Манометр, мановакуумметр типа МТИ _____, вакуумметр типа ВТИ _____
(нужное подчеркнуто)

заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Внутренние полости прибора, соприкасающиеся с измеряемой средой, обезжирены, не обезжирены
(нужное подчеркнуто)

Дата изготовления _____

Оттиск личного клейма должностного лица предприятия, ответственного за приемку изделия

Годен для АЭС (для приборов, предназначенных на ОАЭ).

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

- 11.1. Предельный срок защиты без переконсервации прибора - 1 год.
- 11.2. Приборы относятся к группе III-I по ГОСТ 9.014-78. Вариант внутренней упаковки ВУ-5. Вариант защиты ВЗ-10.
- 11.3. Перед упаковыванием штуцер прибора должен быть закрыт колпачком с прокладкой, предохраняющим внутренние полости прибора от загрязнений, а резьбу от механических повреждений.