



Токовые клещи M266

- Разрядность шкалы 2000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V $\pm 0.5\%$, 1000V $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 200/750V $\pm 1.0\%$
- Переменный ток: 20A/200A/400A $\pm 2.0\%$, 1000A $\pm 3.0\%$
- Сопротивление: 200/2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω $\pm 1.0\%$
- Прозвонка соединений
- Диодный тест
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки «1»
- Питание 9В (типа «Крона»)
- Размер (96*230*37) мм.
- Вес (с батарейкой) 320 г.



Токовые клещи M266F

- Разрядность шкалы 2000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V $\pm 0.5\%$, 1000V $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 200/750V $\pm 1.0\%$
- Переменный ток: 20A/200A/400A $\pm 2.0\%$, 1000A $\pm 3.0\%$
- Сопротивление: 200/2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω $\pm 1.0\%$
- Частота: 2kHz $\pm 1.5\%$
- Прозвонка соединений
- Диодный тест
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки «1»
- Питание 9В (типа «Крона»)
- Размер (96*230*37) мм.
- Вес (с батарейкой) 320 г.



Токовые клещи M266C

- Разрядность шкалы 2000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V $\pm 0.5\%$, 1000V $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 200/750V $\pm 1.0\%$
- Переменный ток: 20A/200A/400A $\pm 2.0\%$
- Сопротивление: 200/2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω $\pm 1.0\%$
- Температура: 0°C- 400°C $\pm 1.0\%$, 400°C - 750°C $\pm 2.0\%$
- Прозвонка соединений
- Диодный тест
- Индикация разряда батарейки
- Индикация перегрузки «1»
- Питание 9В (типа «Крона»)
- Размер (96*230*37) мм.
- Вес (с батарейкой) 320 г.